

## MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO DE TRABALHADORES EM OBRA E RISCO DE CONTÁGIO

### PREVENÇÃO COVID-19

- Por em prática o plano de contingência;
- Definir sistema interno de acompanhamento de casos suspeitos;
- Avaliação do Risco (em função do número de trabalhadores e das condições de trabalho) de cada obra, estaleiro, escritório de forma autónoma e isolada, determinando a aplicação de uma resposta e medidas adicionais em função do nível de risco;
- Utilizar os vários serviços de rastreio e deteção de Covid-19 para evitar ansiedade junto das pessoas identificadas como suspeitas;
- Isolar trabalhador em espaço previamente definido pela empresa (criação de espaço de isolamento para que os trabalhadores em situação suspeita tenham um local onde pernoitar e permanecer pelos períodos necessários até confirmação da suspeita e evitar que regressem a casa e contagem a sua família.